WFE需要有干净无油的压缩空气来支持，它的真空是由免维护的压缩空气真空转换器来提供。需要有干净无油的压缩空气来支持。其真空是有免维护的压缩空气真空转换器来提供。污染的气体经过预过滤器和主过滤器来净化。高效的过滤系统使WFE成为优秀的空气净化系统。FE 焊笔已经包括了吸烟管，无需另外的管道。

Item No: T0053640299N

KEY FEATURES

- 用于长时间工业用途
- 最多可连接2个排烟烙铁
- 高度稳固，防翻倒
- 一个压缩空气清洁过滤器即可清除压缩空气产生的异味。

技术数据

宽度	140.0 mm
高度	200.0 mm
长度	140.0 mm
尺寸，长 x 宽 x 高	140.0 x 140.0 x 200.0mm
空气消耗量	30 l/min
输送量m^3/h	30 m^3/h
紧凑型过滤器	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
抗静电	是的
Maximum Blower Vacuum (Pa)	20,000 Pa
Maximum Capacity	2 Workstations
功率	6 Bar
UPC	037103258267