WXP120 Solar

Item No: T0052921099N
Fer à souder WXP 120 with 2,5 m connection cable, without safety rest

KEY FEATURES

- Soudage de modules solaires
- Pour les travaux depuis les petits composants jusqu'aux grands composants avec un besoin en chaleur élevé.
- Pannes à souder interchangeables à des prix bon marché
- Elément chauffant avec position de capteur optimisée
- Temps de réaction rapide
- 2,5 m câble

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	14 sec
Baril	T0058765711 T0058765766
Coffre-fort ESD	Oui
Pouvoir	120 W
Unité d'approvisionnement	WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart
Plage de température (en fonction de l'outil)	100 - 450°C
Plage de température °C	100 - 450 °C
Plage de température °F	200 - 850 °F
Type de pourboire	XT
Marche avec	WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart
Famille de produits	WX Line Fers à souder