WFE P

Item No: T0053638699N



KEY FEATURES

- Possibilità di collegare fino a 2 saldatori FE
- La pompa per vuoto elettrica garantisce la necessaria pressione negativa
- 2 livelli di potenza per un'aspirazione ottimale con 2 saldatori FE
- L'aspiratore Weller WFE P è concepito per l'aspi- razione di anche 2 saldatori FE. Una pompa per vuoto elettrica, di lunga durata ed ottimamente insonorizzata, provvede alla necessaria pressione negativa e rende pertanto il WFE P indipendente dall'aria compressa. La pompa per vuoto ha due livelli di potenza, regolabili mediante un interruttore a levetta in funzione del numero di saldatori FE collegati. In tal modo è possibile risparmiare energia. Il motore a condensatore è esente da manutenzione ed è dotato di un fusibile termico integrato, in grado di proteg- gere l'apparecchio da eventuali sovraccarichi. La sostituzione del filtro può essere eseguita rapidamente e comodamente grazie al sistema Filter-Lift. I saldatori FE (Fume Extraction) vengono collegati direttamente sull'apparecchio, non sono necessari ulteriori accessori.

DATI TECNICI

Altezza	295mm
Lunghezza	140mm
Dimensioni L x L x A	140.0 x 140.0 x 295.0mm
Portata (m³/h)	50 m³/h
Filtro compatto	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Sicuro ESD	Sì
Massimo Aspirapolvere (Pa)	30,000 Pa
Energia	70 W
UPC	037103258250
Peso (Catalogare)	4.00 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione diretta: 1-2 postazioni di lavoro