Reemplazo del cuerpo del acelerador Easy Click 60

Artículo No.: T0058762808N
Válvula de mariposa para válvula de bloqueo WFV 60