

Fer à souder « Magnastat » 30/40 W, 12/14 V, avec adaptateur PT 7 (370 °C) et panne à souder LT M

Item No: T0051005399N

Le système Magnastat Weller fonctionne au moyen d'un système ferro-magnétique qui change de caractéristiques lorsque la température désirée est atteinte. Cette propriété dite Point de Curie permet d'attirer ou de repousser un aimant permanent qui actionne en son commande la chauffe ou l'arrêt de chauffe de l'élément chauffant. Un choix de pannes avec des pastilles Magnastat différentes permet de faire une sélection de température. Sélection de température de travail par simple remplacement de la panne: 260°C, 310°C, 370°C, 425°C, 480°C.

KEY FEATURES

- + Câble 3 m avec cosses de batterie, p. ex. pour le raccordement à une batterie de voiture
- + Pour PT pannes à souder

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Baril	T0058720794
Coffre-fort ESD	Oui
Extraction directe intégrée	T0052512599
Magnastat	Oui
Pouvoir	35 W
Technologie d'élément chauffant Silver Line	Oui
Plage de température (en fonction de l'outil)	260 °C 310 °C 370 °C 425 °C 480 °C
Type de pourboire	HM LT PT