



Schnitt A - B

Ansicht C

S	03.06.07	Loch	Kabelanker entfernt		17/97
L	13.12.01	Name	Leiterplatte 8005/3029 war 8005/1376		7/01
Nr.	Datum	Name	Änderung		Änderung
Formelname: - - - - - Werkstoff: - - - - -					
Freiwilltoleranzen			Höchstl. Schutzvermerk DIN3 beachten! protection according to DIN3		
Teil-Nr.			2:1		
Bezeichnung			0056806699		
Ersatz für			0056806699		
Ersetzt durch			0056806699A1		
Zeichnungs-Nr.			0056806699A1		
Blatt 1			v. 2 Bl.		
Druck durch: Weller 10.2.2007					