

## Fer à souder sans fil 25 W - 75 W

Item No: WLBU75EU



Soudure nomade avec le fer à souder 25W - 75W Weller. L'alimentation butane permet de souder sans arrêt. Le remplissage du butane est simple et rapide. La large gamme de pannes, la désactivation automatique, et la possibilité de conversion pour les applications air chaud/chalumeau, le rendent idéal pour les tâches de soudage.

## **VOS AVANTAGES**

- Soudure nomade
  Souder habilement n'importe où, n'importe quand, et sans fil.
- Réduction des temps d'arrêt

  Rechargez en butane en moins de 20 secondes grâce à la fenêtre de visualisation pratique et à la conception à recharge rapide.
- Soudage continu, sans arrêt
   La capacité du butane permet d'utiliser le fer pendant 60 minutes.
- Conversion en chalumeau
  Simplicité de conversion pour les applications air chaud/chalumeau
- Gamme de pannes pour différentes applications

  Large gamme de pannes plates simples et doubles pour différentes applications et technique
  de soudage et de chalumeau à air chaud
- Changement de panne sans outil
   Gain de temps et d'effort grâce au changement de panne simple et sans outil
- Protection de soi et de son espace de travail

  Le fer s'éteint automatiquement en position "verrouillé" lorsque le bouchon est fermé.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**